

附件 1

2024 年度工程勘察行业“双随机、一公开”检查处罚情况汇总表

序号	项目名称	责任单位	主要问题	处罚情况	备注
1	医药产业园（生命健康谷）一期项目	建设单位：青海高新区投资发展集团有限公司 监理单位：青海绘宁科技有限公司	建设单位委托不具有相应勘察资质的单位进行监测；监理单位未取得相应勘察资质从事第三方监测工作。	责令建设单位改正，对建设单位处罚款1万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款1000元；责令监理单位改正，对监理单位处罚款2万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款2500元。	
2	群科新湖悦目	建设单位：青海绿湖房地产开发有限公司 勘察单位：中远智信设计有限公司 设计单位：深圳市广泰建筑设计有限公司 监理单位：青海广奥测绘科技有限公司 施工图审查机构：青海省建筑设计研究院股份有限公司	建设单位委托不具有相应勘察资质的单位进行监测；监理单位未取得相应勘察资质从事第三方监测工作；监理单位未取得相应勘察资质从事第三方监测工作；施工图审查机构存在违反法律法规和工程建设强制性标准的情形。	责令建设单位改正，对建设单位处罚款1万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款1000元；责令勘察单位改正，对勘察单位处罚款2万元，对法定代表人和其他直接责任人员处罚款1600元；责令设计单位改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元；责令施工图审查机构改正，处罚款3万元；处罚法定代表人和直接责任人员1500元；责令监理单位改正，对监理单位处罚款2万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款2500元。	

3	行知小学改扩建项目	勘察单位：机械工业设计研究院有限公司 施工图审查机构：西宁市土木建筑工程学会技术咨询部	勘察单位未按《建设工程勘察设计管理条例》《关于对工程勘察外业及试验检测过程实行影像记录》《施工图审查机构存在违反法律法规强制性标准的情形》。	责令 勘察单位 改正，对 勘察单位 处罚款2万元，处罚企业代表人和其他直接责任人1600元；责令 设计单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元；责令 施工图审查机构 改正，处罚款3万元；处罚法定代表人和直接责任人员1500元。	
4	青海盐湖股份有限公司投资开发盐业基地项目	设计单位：浙江汉林建筑设计有限公司 施工图审查机构：西宁市土木建筑工程学会技术咨询部	设计单位质量问题较多，建筑、结构、给排水、暖通专业累计违反多条强制性条文； 施工图审查机构 存在违反法律法规强制性标准的情形。		
5	化隆县建设河源项目	勘察单位：四川省蜀通勘察基础工程有限公司 施工图审查机构：海东宇安建设工程有限公司	勘察单位 累计违反多条工程强制性条文。 施工图审查机构 存在违反法律法规强制性标准的情形。	责令 勘察单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元；责令 设计单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元； 施工图审查机构 存在已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律法规强制性标准的情形。	
6	硅基新材料项目	设计单位：天津辰创环境工程科技有限责任公司 施工图审查机构：海东宇安建设工程有限公司	设计单位质量问题较多，建筑、结构、给排水、暖通、电气专业累计违反多条工程强制性条文； 施工图审查机构 存在已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律法规强制性标准的情形。		

7	同德县文化馆建设项目 宗博设计	建设单位：同德县文体旅游广电局 监测单位：西宁星宇测绘有限公司	建设单位委托不具有相应勘察资质的单位进行监测；监测单位未取得相应勘察资质从事第三方监测工作。	责令建设单位改正，对建设单位处罚款1万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款1000元；责令监测单位改正，对监测单位处罚款2万元，对直接负责的主管人员和其他责任人员处罚款2500元。
8	青应省海教援务用项 急练业建 房目	设计单位：浙江省建工集团有限责任公司	设计单位质量问题较多，建筑、结构、电气专业累计违反多条工程建设强制性条文。	责令设计单位改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元。
9	吉格儿项 县岭幼设 日镇区建 迈社园目	勘察单位：中维国际工程设计有限公司	勘察单位未按《建设工程勘察质量管理办法》《关于对工程勘察外业及试验检测过程实行影像记录的通知》要求对工程勘察外业及试验检测过程进行影像记录。	责令勘察单位改正，对勘察单位处罚款2万元，处罚企业法定代表人和其他直接责任人员1600元。
10	安区期6# 合小一 大通园（ 家5#、 5#楼）	勘察单位：建勘勘测有限公司 设计单位：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	勘察单位未按《建设工程勘察质量管理办法》《关于对工程勘察外业及试验检测过程实行影像记录的通知》要求对工程勘察外业及试验检测过程进行影像记录；设计单位专业质量问题较多，工程建设强制性条文。	责令勘察单位改正，对勘察单位处罚款2万元，处罚企业法定代表人和其他直接责任人员1600元；责令设计单位改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元。

11	称多县2024年东部协作小康县项目	勘察单位：贵州起航工程设计有限公司	勘察单位未按《建设工程勘察质量管理条例》《关于对工程勘察外业及试验检测过程实行影像记录的要求》要求进行影像记录。	责令 勘察单位 改正，对勘察单位处罚款2万元，处罚企业法定代表人和其他直接责任人员1600元。	
12	2024年宝城加二村沙棘二期项目	设计单位：中地设计集团有限公司	设计单位质量问题较多，建筑、结构、电气专业累计违反多条工程建设强制性条文。	责令 设计单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元。	
13	化隆县群科新区污水处理厂提质增效建设项目	勘察单位：中力恒勘察设计公司	勘察单位未按《建设工程勘察质量管理条例》《关于对工程勘察外业及试验检测过程实行影像记录的要求》要求进行影像记录。	责令 勘察单位 改正，对勘察单位处罚款2万元，处罚企业法定代表人和其他直接责任人员1600元。	
14	茫崖昆仑探险旅游酒店项目	设计单位：恒艺鼎建设集团有限公司	设计单位质量问题较多，建筑、给排水、电气专业累计违反多条工程建设强制性条文。	责令 设计单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元。	
15	自建房项目	设计单位：中京云建筑规划设计有限公司	设计单位质量问题较多，建筑、结构、电气专业累计违反多条工程建设强制性条文。	责令 设计单位 改正，处罚10万元，处罚项目负责人5000元。	

附件 2

企业项目负责人无正当理由不配合监督检查通报名单

序号	单位	姓名	身份证号
1	智诚建科设计有限公司	陈 某	4113*****553
2	西安长安大学工程设计研究院有限公司	李同某	6101*****217
3	中远智信设计有限公司	姜 某	2102*****918
4	浙江省浙中地质工程勘察院有限公司	蒋剑某	3307*****631
5	大洲设计咨询集团有限公司	庄玉某	4201*****458
6	居安勘测有限公司	陈安某	3424*****430
7	中维国际工程设计有限公司	吴 某	4290*****030
8	中叙设计集团有限公司	邱 某	5110*****291
9	中力恒勘察设计有限公司	周 某	3212*****818
10	西安市鸿儒岩土科技开发有限公司	韩许某	6101*****03X
11	青海绘宁科技有限公司	应宏某	6301*****027
12	深圳市广泰建筑设计有限公司	郭帮某	4201*****011

序号	单位	姓名	身份证号
13	上木（武汉）建筑设计有限公司	章 某	3201*****43X
14	深圳市华远建筑工程设计有限公司	叶青某	1101*****198
15	乾盛工程设计有限公司	王 某	1201*****217
16	中享设计集团有限公司	宁晓某	1304*****430
17	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	王世某	5401*****010
18	北京构易建筑设计有限公司	杜孝某	6101*****472
19	中京云建筑规划设计有限公司	李 某	1306*****211
20	中远智信设计有限公司	王 某	2201*****839
21	济南正大元恒建筑设计有限公司	尹 某	1306*****238